

Schriftelijke vraag van de h. Serge Minet inzake veiligheidswerken in de Langeveldstraat, zone 30.

Na mijn interpellaties van 17 november 2015 en 18 mei 2016 heeft u met de goedkeuring van het college alle maatregelen uitgevoerd voor de definitieve beveiliging van de versmalling (zone 20, verkeersdrempel?) van het einde van de Langeveldstraat (Zone 30), een bijzonder gevaarlijke zone.

De indicatie "Zone 30" is duidelijk aan het begin van de Langeveldstraat maar er is geen indicatie ter herinnering na de rotonde van de Gobertlaan, de Floridalaan en de Langeveldstraat, terwijl er vroeger wegmarkeringen waren (echter te discreet): door de wegwerkzaamheden zijn deze verdwenen. Door de omleiding in de Floridalaan wegens werken is er aanzienlijk veel verkeer.

Kunt u ons meedelen welke maatregelen genomen werden en de startdatum hiervan?

Ik bedank u hiervoor.

Met vriendelijke groeten.

Antwoord

Het reglement van de wegbeheerder raadt aan om verticale signalisatie zo max. mogelijk te beperken en borden voor een zone 30 niet onnodig te herhalen.

Er werd daarom een herinnering aan 30km in het smalste gedeelte van de weg aangebracht. Wegmarkeringen mogen de aandacht van de bestuurder namelijk niet afleiden.

Er werden ook verdrijvingsvakken in het smalste gedeelte van de weg aangebracht om parkeren te verhinderen maar die worden niet gerespecteerd.



